

SUPER-MECLAB+.X

Micrômetro laser de bancada







Composição do Sistema

O sistema básico é constituído por:

- Sensor Laser Inteligente Sactum XLS40 ou XLS80 Xactum
- Placa de base em granito liso com guias lineares de precisão (comprimento 400, 640 ou 820).
- PC Aeroel incorporado com monitor LCD 10.4"
- · Software Super-Meclab.X pré-instalado no sistema
- NO-VAR: compensação da deriva de medição devido à variação de temperatura
- Teclado e mouse
- As fontes de alimentação e cabos de conexão
- Relatório de calibração (disponível sob solicitação

Acessórios e Suportes Opcionais



Bloco V universal em aço ou material isolante



Par de centros para montagem na guia, com posições ajustáveis



Par de roletes (várias alturas) para serem montados ao longo da guia



Dispositivo motorizado para rotação da peça, com rolete de fricção e motor de passo



Sensor magnético para leitura de posição da guia linear, resolução 0,005 mm







Jogo de 2 pares de cones ocos para serem usados em centros



Par de blocos V fixos (várias alturas) para montagem na guia



Dispositivo para ajuste fino da posição da guia, com cabeçote micrométrico, passo de 0,5mm/ volta, range de ± 6,5 mm



Jogo de 4 pinos de calibração parea micrômetro XLS40 com bloco V de suporte

A Tecnologia Xactum

Os micrômetros laser Xactum XLS40 e XLS80 laser são instrumentos extremamente precisos e repetíveis


- Amplo campo de medição: 40 ou 80 mm
- Excelente linearidade: \pm 0,5 μ m no melhor dos casos (*)
- Excelente repetibilidade ± 0,05 μm (*)
- Auto-calibração permanente
- Tecnologia NO-VAR: sem desvios de medição devido a alterações de temperatura pela programação do coeficiente de expansão térmica da peça



Flexibilidade de Medições

Múltiplas dimensões podem ser verificadas

O usuário pode escolher entre vários tipos diferentes de medições, cada uma correspondendo a um conjunto de pré-programado de segmentos de luz/sombra. As peças que estão sendo verificadas podem ser **opacas ou transparentes** (glass logic) e também podem ser **arredondadas ou afiadas** (isto é, ferramentas helicoidais ou com ranhuras)



Funções disponíveis

O software Super-Meclab.X foi projetado para ser extremamente amigável e muito flexível.

3 modos de medição

Modo de medição Auto-Start


Set-up do tempo de medição e resolução do display



Múltiplas medições na mesma peça

Verificação rápida de tolerância

Capacidade de recalibração multi-ponto pelo usuário




Função Zero-Set

Biblioteca de peças para uma programação fácil

Gravação de dados, impressão e exportação

Gráficos e planilhas estaillustricas online



Sem variação na medição devido à mudança de temperatura ambiente!

A tecnologia **NO-VAR** (NO-VARiation) permite obter medições de diâmetro simplesmente perfeitas mesmo em ambientes não controlados, compensando automaticamente a expansão térmica de qualquer peça.

Busca automática do "ponto zero"


Um procedimento guiado especial está disponível para resetar a leitura de posição no ponto inicial da peça.



Medição em passagem

Mede até 9 diâmetros na mesma peça, simplesmente movendo a guia linear





Benefícios

Sem erros devido à histerese (erros de inversão), típico de todos os medidores apalpadores (ver Vídeo QR-code).

A medição sem contato: sem danos ou arranhões à peça.

Resultados objetivos e altamente

reproduzíveis: independentes da habilidade do operador.

Extremamente fácil e rápido de usar: reduz o tempo de inspeção e melhora capacidade de medição.

Altamente flexível: peças de diferentes dimensões podem ser medidas sem re-calibração do medidor.

Ultra preciso: permite medir no chão de fábrica com uma precisão antes possível apenas em uma sala de metrologia, usando equipamentos de alto custo, que requerem processos de medição demorados e pessoal especializado.


Feixe de medição fino: você pode medir detalhes impossíveis de detectar com outros sistemas.







Especificações


SUPER-MECLAB+.X40

















Todas as dimensões em mm - alças removíveis

Tipo de sensor		XLS40/1500/B	XLS80/1500/B
Campo de medição	(mm)	40	80
Diâmetros mensuráveis	(mm)	0.06 - 38	0.75 - 78
Resolução (Selecionável)	(µm)	10 / 1 / 0.1 / 0.01	
Linearidade (Produto centralizado)	(µm)	± 0.5 ⁽¹⁾	± 1 ⁽²⁾
Linearidade (no Plana de Medição) (3)	(µm)	± 0.5	± 1
Repetibilidade (T=1s, ±2♂)	(µm)	± 0.07	± 0.2
Repetibilidade single shot (±2σ)	(µm)	± 1.5	± 3.5
Dimensão do feixe (s,l) (4)	(mm)	0.06 x 0.1	0.4 x 0.2
Dither lateral do plano de medição	(mm)	± 0.02	± 0.05
Freqüência de scan	(Hz)	1500	
Velocidade de Scan	(m/s)	300	588
Coeficiente térmico do sensor (5)	(µm/m°C)	- 11.5	
Fonte laser		VLD (Visible Laser Diode); $\lambda = 650 \text{ nm}$	
Fonte de alimentação		24 VDC; 50 W max	
Dimensões do sistema (6)	(mm)	640 x 535 x 526	640 x 790 x 526
Peso do sistema ⁽⁶⁾	(kg)	33	36
Faixa de temperatura operacional	(°C)	0 - 50	

Para cada modelo também está disponível a versão /A com spot mais largo: 2 mm para XLS40/*/A e 3,5 mm para XLS80/*/A.

- (¹) Para Ø ≤ 25 mm. Para Ø > 25 mm a linearidade é ±0.75μm. O valor inclui a incerteza da peça padrão (± 0.3 μm)
- (²) Para Ø ≤ 40 mm. Para Ø > 40 mm a linearidade é ±1.5 μm. O valor inclui a incerteza da peça padrão (± 0.3 μm)
- (3) Erro máximo, quando um padrão é movido no plano de medição, verificado com Ø=8 mm (XLS40) ou Ø=20 mm (XLS80). O plano de medição é localizado no centro entre o emissor e o receptor.
- (4) Spot Elíptico: "s" é a espessura e "l" é a largura.
- (*) Spot Eulptico: s' e a espessura e 1 e a largura.

 (\$\text{S} \) Este \(\'eq \) o erro de medição devido a uma mudança na temperatura ambiente quendo se mede uma peça com coeficiente de expansão térmica zero (INVAR). Isto \(\'eq \) especificado para sensores com software PRESET para opção NO-VAR e quando a taxe de variação da temperatura ambiente \(\'eq \) inferior a 3°/h. Quando a opção NO-VAR \(\'eq \) ATIVADA, o ser ficial de expansão. coeficiente de expansão

térmica do sensor é programável pelo usuário. (6) Referente ao sensor laser

base e guia linear (640 mm)



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter detalhes adicionais e as especificações completas, consulte a folha de dados do sensor



www.aeroel.it

Visite-nos na Internet: você encontrará as últimas novidades sobre os produtos e serviços Aeroel



www.youtube.com/aeroelsystems

Este é o canal com os vídeos dos sistemas de medição e aplicações Aeroel



AEROEL S.R.L. Via Pier Paolo Pasolini 35/3 Pradamano (UD) 33040 - ITALY Phone +39 0432 671301 Fax +39 0432 671543 e-mail: aeroel@aeroel.it



Representante e Distribuidor no Brasil

CAPI CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA.

Av. Paschoal Ardito, 1880 - Americana - SP Tel: (19) 3604-7068 / 3604-8367 /3468-1791 E-mail: capi@capicontrole.com.br www.capicontrole.com.br



